


OTA-Upgrade

Das Upgrade erfolgt normalerweise automatisch.
Der Receiver informiert durch folgende Einblendung, dass ein Upgrade verfügbar ist.



Durch Bestätigen mit der Taste **OK** startet das OTA-Upgrade. Dieser Vorgang erfolgt selbstständig.

Informationen zum aktuellen Upgrade-Status werden in einem entsprechenden Menü angezeigt. Das Upgrade ist abgeschlossen wenn das Gerät neu startet.



Die Dauer des Upgrades kann bis zu 45 Minuten betragen!


USB-Update

Aktuelle Updates werden auf www.max-kommunikation.de zur Verfügung gestellt.


Es sollte zunächst überprüft werden, ob die verfügbare Software aktueller ist, als die auf dem Receiver vorhandene Version. Dafür muss die letzte Ziffer der Software z.B. KSC-B3001-Jan-2010-OTA1-11-01-00-03 mit der letzten Ziffer der Systeminformation „SW“ verglichen werden.

Vorbereitung:

Die Software zunächst mit einem Tool z.B. WinZip „entpacken“. Diese Datei in das Hauptverzeichnis eines USB-Speichers kopieren. Speicher an den Receiver anschließen.



Die Funktion USB Upgrade befindet sich im Menü „Systemeinstellung>Software Upgrade“
Nach dem Bestätigen dieser Option wird das Datei Auswahlmenü angezeigt. Hier die entsprechende Datei auswählen. Zum Beispiel: KSC-B3001-Jan-2010-OTA1-11-01-00-03.bin
Durch das Betätigen der roten Taste wird das Upgrade gestartet.
Das Upgrade ist abgeschlossen wenn das Gerät neu startet.



Die Dauer des USB-Updates beträgt ca.3 Minuten.